





Product Safety Recall

HEAD Sport GmbH recalls

HEAD ski boots

20.01.2026

Article code	Model name	Production years	
605048	VECTOR RS	2015	
606052	VECTOR EVO XR	2016 2017	
606035	VECTOR EVO ST	2016	
606115	ADVANT EDGE 95	2016	
601105	FORMULA 130 RS	2021	
601140	FORMULA 130		

Product Safety Recall

HEAD Sport GmbH recalls

20.01.2026

HEAD ski boots

COMMENT IDENTIFIER LES MODÈLES

Le code article du modèle se compose de six chiffres et se trouve dans la zone du talon, à l'intérieur de la chaussure de ski gauche.



POURQUOI LE PRODUIT EST-IL DANGEREUX

Les semelles peuvent se fissurer lors d'une utilisation normale. Cela peut nuire à la stabilité de la chaussure de ski et augmenter le risque de blessure.

QUE FAIRE

- Le produit ne doit plus être utilisé

POUR LES CONSOMMATEURS

Les consommateurs concernés par ce rappel recevront gratuitement une paire des semelles de remplacement.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

HEAD Switzerland AG

Rothusstrasse 17

6331 Hünenberg

+41 417670707

info@ch.head.com